

A partir de este momento la iglesia católica lo persiguió, desautorizó, lo consideró un hereje, lo juzgó e hizo que se retractara públicamente de su teoría. Le perdonaron la vida pero acabó sus días recluido en su casa. Murió en 1642, en Florencia.



Galileo Galilei dio a conocer sus primeros descubrimientos sobre la Luna, las fases de Venus o los satélites de Saturno.

## Los Hermanos Wright

Orville y Wilbur Wright fueron dos hermanos de nacionalidad estadounidense que desarrollaron, inventaron y pusieron a volar el primer avión práctico.

### • Wilbur Wright.

Nació en Millville, Indiana, el 16 de abril de 1867. En 1888 construyó una gran imprenta y comenzó a publicar junto con su hermano el West Side News. En 1892 abrió una casa de reparación y venta de bicicletas y tres años más tarde comenzó a fabricarlas con herramientas de su propia invención.

En septiembre de 1900 probaron su propio planeador. Tomaron notas de sus descubrimientos y llegaron a la conclusión de que los datos en los que habían basado su invención eran erróneos. Así, en 1901 probaron los efectos de la presión del aire en más de 200 superficies de alas y en 1902, tras ejecutar más de 1.000 vuelos con un nuevo planeador confirmaron sus datos. También comprobaron que los pilotos pueden estabilizar mejor los aviones que cualquier dispositivo de ingeniería conocido hasta entonces.




Orville y Wilbur Wright.

La hélice que construyeron en 1903 era un 35% más efectiva que las que funcionaban por aquella época y luego de este invento construyeron un avión de 337 Kg. con un motor de 12 CV. El 17 de diciembre de 1903 realizaron los primeros vuelos propulsados de la historia y a pesar de la poca aceptación, se dedicaron al desarrollo de máquinas y aviones mejores. En 1908 año los Wright firmaron un contrato con el Servicio de Trasmisiones de los Estados Unidos para producir un avión que pudiera volar durante 10 minutos a una velocidad de 64 Km./h. En 1909 Wilbur asumió la presidencia de la Compañía Americana Wright. Wilbur Wright murió el 30 de mayo de 1912 en Dayton.

### • Orville Wright

Nació en Dayton el 19 de agosto de 1871. Desarrolló el primer túnel de viento en el año 1901 y en 1902 realizó el primer vuelo exitoso con un aparato semipropulsado.. El 9 de septiembre de 1908 estableció diversas marcas cuando voló con el primer avión Wright durante 62 minutos y de esa forma se convirtió en una celebridad internacional. Desde 1912 (tras la muerte de Wilbur) fue presidente de la Compañía Americana Wright. Tres años después vendió sus acciones y trabajó como ingeniero asesor. Murió el 30 de enero de 1948 en Dayton.



Modelo del Flyer de los hermanos Wright.